



TANIT S.A.

Pte. Raúl Alfonsín 2168 (B1824JDN) - Lanús Este, Buenos Aires, Argentina.
(54 11) 4247-6006 - Fax: (54 11) 4247-6700 - tanit@tanit.com.ar

PRODUCTOS

BÚSQUEDA ACTUAL: TODOS LOS PRODUCTOS



AA-450

JUNTA DE
HERMETICIDAD

Familia: [Junta Estanqueidad](#)

Extrusora: [HYDRO / SAPA](#)

Línea:



AA-451

JUNTA DE
ESTANQUEIDAD

Familia: [Junta Estanqueidad](#)

Extrusora: [HYDRO / SAPA](#)

Línea:



T-101

JUNTA DE
ESTANQUEIDAD

Familia: [Junta Estanqueidad](#)

Extrusora: [ALUAR](#)

Línea: [MODENA](#)



T-112

JUNTA DE
ESTANQUEIDAD

Familia: [Junta Estanqueidad](#)

Extrusora: [ALUAR](#)

Línea: [A30](#)




T-113

JUNTA DE
ESTANQUEIDAD

Familia: [Junta Estanqueidad](#)

Extrusora: [ALUAR](#)

Línea: [A30](#)



T-141

JUNTA DE
ESTANQUEIDAD

Familia: [Junta Estanqueidad](#)

Extrusora: [ALUAR](#)

Línea: [A30](#)



T-142

JUNTA DE
ESTANQUEIDAD

Familia: [Junta Estanqueidad](#)

Extrusora: [ALUAR](#)

Línea:



T-143

JUNTA DE
ESTANQUEIDAD

Familia: [Junta Estanqueidad](#)

Extrusora: [ALUAR](#)

Línea: [MODENA 2](#)



T-146

JUNTA DE
ESTANQUEIDAD

Familia: [Junta Estanqueidad](#)

Extrusora: [ALUAR](#)

Línea: [MODENA 2](#)



T-148

JUNTA DE
ESTANQUEIDAD

Familia: [Junta Estanqueidad](#)

Extrusora: [ALUAR](#)

Línea: [MODENA 2](#)




T-149

JUNTA DE
ESTANQUEIDAD

Familia: [Junta Estanqueidad](#)

Extrusora: [ALUAR](#)

Línea: [ALTEZZA](#)



T-151

JUNTA DE
ESTANQUEIDAD
Familia: [Junta Estanqueidad](#)
Extrusora: [ALUAR](#)
Línea: [MODENA 2](#)




T-162

JUNTA DE
ESTANQUEIDAD
Familia: [Junta Estanqueidad](#)
Extrusora: [ALUAR](#)
Línea: [A40](#)



T-163

JUNTA DE
ESTANQUEIDAD
Familia: [Junta Estanqueidad](#)
Extrusora: [ALUAR](#)
Línea: [A40](#)



T-164

JUNTA DE
ESTANQUEIDAD
Familia: [Junta Estanqueidad](#)
Extrusora: [ALUAR](#)
Línea: [A40](#)



T-92

JUNTA DE
ESTANQUEIDAD

Familia: [Junta Estanqueidad](#)

Extrusora: [ALUAR](#)

Línea: [MODENA](#)