



TANIT S.A.

Pte. Raúl Alfonsín 2168 (B1824JDN) - Lanús Este, Buenos Aires, Argentina.
(54 11) 4247-6006 - Fax: (54 11) 4247-6700 - atencionalcliente@tanit.com.ar


PRODUCTOS

BÚSQUEDA ACTUAL: TODOS LOS PRODUCTOS




T-188 (Accesorio Nuevo)

TAPON CRUCE DE
HOJAS
Familia: [Cruce de hojas](#)
Extrusora: [ALUAR](#)
Línea: [A40 COMPACT](#)



T-189 (Accesorio Nuevo)

TAPON CRUCE DE
HOJAS
Familia: [Cruce de hojas](#)
Extrusora: [ALUAR](#)
Línea: [A40 COMPACT](#)



T-190 (Accesorio Nuevo)

TAPON CRUCE DE
HOJAS
Familia: [Cruce de hojas](#)
Extrusora: [ALUAR](#)
Línea: [A40 COMPACT](#)



T-191 (Accesorio Nuevo)

TOPE GUIA PARANTE

LATERAL

Familia: [Guías](#)

Extrusora: [ALUAR](#)

Línea: [A40 COMPACT](#)



T-192 (Accesorio Nuevo)

TAPON CRUCE DE

HOJAS

Familia: [Cruce de hojas](#)

Extrusora: [ALUAR](#)

Línea: [A40 COMPACT](#)



T-193 (Accesorio Nuevo)

JUNTA DE

ESTANQUEIDAD

Familia: [Junta Estanqueidad](#)

Extrusora: [ALUAR](#)

Línea: [A40 COMPACT](#)



T-194 (Accesorio Nuevo)

JUNTA DE

ESTANQUEIDAD

Familia: [Junta Estanqueidad](#)

Extrusora: [ALUAR](#)

Línea: [A40 COMPACT](#)




T-195 (accesorio nuevo)

JUNTA DE
ESTANQUEIDAD
Familia: [Junta Estanqueidad](#)
Extrusora: [ALUAR](#)
Línea: [A40 COMPACT](#)




T-196 (Accesorio Nuevo)

JUNTA DE
ESTANQUEIDAD
Familia: [Junta Estanqueidad](#)
Extrusora: [ALUAR](#)
Línea: [A40 COMPACT](#)



T-197 (Accesorio Nuevo)

TAPON CAJA DE AGUA
Familia: [Junta Estanqueidad](#)
Extrusora: [ALUAR](#)
Línea: [A40 COMPACT](#)



T-198 (Accesorio nuevo)

TAPON CAJA DE AGUA
Familia: [Tapas/Tapones](#)
Extrusora: [ALUAR](#)
Línea: [A40 COMPACT](#)



T-199 (Accesorio Nuevo)

TAPON PARANTE
REFORZADO

Familia: [Tapas/Tapones](#)

Extrusora: [ALUAR](#)

Línea: [A40 COMPACT](#)



T-200 (Accesorio Nuevo)

Tope parante lateral

Familia: [Topes](#)

Extrusora: [ALUAR](#)

Línea: [A40 COMPACT](#)